



Carrières d'Étaux

BILAN VIBRATIONS

SOCIÉTÉ:

CARRIÈRES D'ÉTAUX



Sud du Hameau d'Etavaux

						VITESSE PONDEREE					
DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)	VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
07/01/26	14:01	2026-CE-201	Sud du Hameau d'Etavaux	70	599						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
12/01/26	14:02	2026-CE-102	Sud du Hameau d'Etavaux	39	635						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
12/01/26	14:03	2026-CE-103	Sud du Hameau d'Etavaux	25	658						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
27/01/26	14:00	2026-CE-204	Sud du Hameau d'Etavaux	70	603						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
13/02/26	14:41	2026-CE-205	Sud du Hameau d'Etavaux	70	612						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
17/02/26	14:00	2026-CE-106	Sud du Hameau d'Etavaux	3	654						Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement
04/03/26	14:00	2026-CE-207	Sud du Hameau d'Etavaux	70	620						Pas de mesure, appareil en étalonnage
06/03/26	14:00	2026-CE-208	Sud du Hameau d'Etavaux	70	559						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
01/04/26	14:00	2026-CE-109	Sud du Hameau d'Etavaux	6	655						Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement
09/04/26	14:00	2026-CE-210	Sud du Hameau d'Etavaux	70	634						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
27/04/26	14:00	2026-CE-211	Sud du Hameau d'Etavaux	70	638						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
29/04/26	14:00	2026-CE-212	Sud du Hameau d'Etavaux	70	564						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
13/05/26	14:00	2026-CE-213	Sud du Hameau d'Etavaux	70	646						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
12/06/26	14:00	2026-CE-114	Sud du Hameau d'Etavaux	30	685						Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement, calculée à 0.2 mm/s
16/06/26	14:00	2026-CE-115	Sud du Hameau d'Etavaux	6	600						Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement, calculée à 0.0 mm/s
01/07/26	14:00	2026-CE-216	Sud du Hameau d'Etavaux	70	577						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
03/07/26	14:00	2026-CE-117	Sud du Hameau d'Etavaux	39	611						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
20/07/26	14:00	2026-CE-218	Sud du Hameau d'Etavaux	70	590						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
29/07/26	14:00	2026-CE-119	Sud du Hameau d'Etavaux	70	624						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
31/07/26	14:00	2026-CE-220	Sud du Hameau d'Etavaux	70	653						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
28/08/26	14:03	2026-CE-221	Sud du Hameau d'Etavaux	70	588						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
02/09/26	14:02	2026-CE-122	Sud du Hameau d'Etavaux	70	634						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
Moyenne									#DIV/0!		
Seuil Valeurs											
Maximum						10	10	10	10		
Maximum - Alerte						5	5	5	5		

Habitation Montigny

						VITESSE PONDEREE					OBSERVATIONS		
DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)	VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPPRESSION (dBL)			
07/01/26	14:01	2026-CE-201	Habitation Montigny	70	552	0.150	0.217	0.678	0.678	115.6		RAS	
12/01/26	14:02	2026-CE-102	Habitation Montigny	39	574							Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s	
12/01/26	14:03	2026-CE-103	Habitation Montigny	25	614							Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s	
27/01/26	14:00	2026-CE-204	Habitation Montigny	70	559	0.323	0.227	0.471	0.471	120.7		RAS	
13/02/26	14:41	2026-CE-205	Habitation Montigny	70	566							Pas de mesure	
17/02/26	14:00	2026-CE-106	Habitation Montigny	3	613							Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement	
04/03/26	14:00	2026-CE-207	Habitation Montigny	70	575	0.266	0.171	0.432	0.432	118.6		RAS	
06/03/26	14:00	2026-CE-208	Habitation Montigny	70	498							Pas de mesure	
01/04/26	14:00	2026-CE-109	Habitation Montigny	6	613							Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement	
09/04/26	14:00	2026-CE-210	Habitation Montigny	70	585							Pas de mesure	
27/04/26	14:00	2026-CE-211	Habitation Montigny	70	592	0.170	0.178	0.351	0.351	118.2		RAS	
29/04/26	14:00	2026-CE-212	Habitation Montigny	70	499							Pas de mesure	
13/05/26	14:00	2026-CE-213	Habitation Montigny	70	600	0.172	0.156	0.294	0.294	116.3		RAS	
12/06/26	14:00	2026-CE-114	Habitation Montigny	30	643							Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement, calculée à 0.2 mm/s	
16/06/26	14:00	2026-CE-115	Habitation Montigny	6	527							Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement, calculée à 0.0 mm/s	
01/07/26	14:00	2026-CE-216	Habitation Montigny	70	520							Pas de mesure, absente, calculée à 0.7 mm/s	
03/07/26	14:00	2026-CE-117	Habitation Montigny	39	536							Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s	
20/07/26	14:00	2026-CE-218	Habitation Montigny	70	530							Pas de mesure, absente, calculée à 0.6 mm/s	
29/07/26	14:00	2026-CE-119	Habitation Montigny	70	547							Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s	
31/07/26	14:00	2026-CE-220	Habitation Montigny	70	608							Pas de mesure, absente, calculée à 0.5 mm/s	
28/08/26	14:03	2026-CE-221	Habitation Montigny	70	519	0.435	0.262	0.358	0.435	115.4		RAS	
02/09/26	14:02	2026-CE-122	Habitation Montigny	70	555							Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s	
Moyenne									0.44				
Seuil Valeurs													
Maximum						10	10	10	10				
Maximum - Alerte						5	5	5	5				

Point de Mesure:

Route de Fleury

						VITESSE PONDEREE					
DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)	VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
07/01/26	14:01	2026-CE-201	Route de Fleury	70	426	0.560	0.460	0.785	0.785	113.3	RAS
12/01/26	14:02	2026-CE-102	Route de Fleury	39	396	0.284	0.315	0.765	0.765	108.8	RAS
12/01/26	14:03	2026-CE-103	Route de Fleury	25	484						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
27/01/26	14:00	2026-CE-204	Route de Fleury	70	429	0.740	0.562	0.761	0.761	113.8	RAS
13/02/26	14:41	2026-CE-205	Route de Fleury	70	434	0.721	0.562	0.670	0.721	114.0	RAS
17/02/26	14:00	2026-CE-106	Route de Fleury	3	488						Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement
04/03/26	14:00	2026-CE-207	Route de Fleury	70	439	0.713	0.648	0.514	0.713	111.8	RAS
06/03/26	14:00	2026-CE-208	Route de Fleury	70	376	0.903	0.916	1.419	1.419	110.2	RAS
01/04/26	14:00	2026-CE-109	Route de Fleury	6	486						Pas de mesure, charge trop faible, tir d'aménagement
09/04/26	14:00	2026-CE-210	Route de Fleury	70	444	0.627	0.778	0.911	0.911	109.5	RAS
27/04/26	14:00	2026-CE-211	Route de Fleury	70	447	0.478	0.494	0.466	0.494	109.2	RAS
29/04/26	14:00	2026-CE-212	Route de Fleury	70	366	0.961	1.231	2.336	2.336	110.2	RAS
13/05/26	14:00	2026-CE-213	Route de Fleury	70	451	0.476	0.499	0.630	0.630	113.8	RAS
12/06/26	14:00	2026-CE-114	Route de Fleury	30	505						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
16/06/26	14:00	2026-CE-115	Route de Fleury	6	357						Pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
01/07/26	14:00	2026-CE-216	Route de Fleury	70	382	0.613	0.748	1.204	1.204	111.4	RAS
03/07/26	14:00	2026-CE-117	Route de Fleury	39	350	0.318	0.437	0.802	0.802	109.2	RAS
20/07/26	14:00	2026-CE-218	Route de Fleury	70	390	0.799	0.815	1.020	1.020	108.8	RAS
29/07/26	14:00	2026-CE-119	Route de Fleury	70	351	0.417	0.634	1.164	1.164	111.8	RAS
31/07/26	14:00	2026-CE-220	Route de Fleury	70	455	0.339	0.490	0.492	0.492	110.6	RAS
28/08/26	14:03	2026-CE-221	Route de Fleury	70	369	0.788	1.005	2.346	2.346	110.6	RAS
02/09/26	14:02	2026-CE-122	Route de Fleury	70	349	0.515	0.461	1.223	1.223	116.6	RAS
Moyenne									1.05		
Seuil Valeurs											
Maximum						10	10	10	10		
Maximum - Alerte						5	5	5	5		