

Sites : CARRIERE DE MOUEN

Schéma :



Localisation : Baron sur Odon

Date du tir	Heure	Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Supression	Observations
		Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Supression (dB)	Observations
02/07/2018	14:00	2018-CM-514	75.0	639	0.795	1.024	1.448	1.448	106.50	RAS
16/07/2018	14:05	2018-CM-515	45.0	693	0.230	0.220	0.211	0.230	103.50	RAS
		<i>Moyenne</i>						<i>0.84</i>		
		<i>Seuil Valeurs</i>								
		<i>Maximum</i>				<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		
		<i>Maximum - Alerte</i>				<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>		

Localisation : Bâtiment GKM

Date du tir	Heure	Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Supression	Observations
		Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Supression (dB)	Observations
22/01/2018	14:01	2018-CM-501	80.0	290	0.838	1.353	1.107	1.353	117.20	RAS
29/01/2018	14:08	2018-CM-502	45.0	238	1.015	1.933	1.138	1.933	114.20	RAS
19/02/2018	14:01	2018-CM-503	80.0	290	1.256	1.868	1.358	1.868	115.20	RAS
05/03/2018	14:00	2018-CM-504	45.0	240	0.876	1.706	1.459	1.706	115.40	RAS
12/03/2018	13:59	2018-CM-405	22.5	336	0.355	0.627	0.435	0.627	115.20	RAS



## CARRIÈRES DE MOUEN

101 rue du Général Leclerc - 14790 Verson  
 Tel : 02.31.26.89.23 - Fax : 02.31.26.71.32  
 www.groupemouen.fr

## Bilan Vibrations / Localisation du 01/01/2018 au 31/12/2018

		Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
Date du tir	Heure	Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dB)	Observations
19/03/2018	14:00	2018-CM-506	80.0	291	1.576	3.071	1.310	3.071	116.60	RAS
26/03/2018	14:00	2018-CM-507	40.0	243	1.046	1.515	1.136	1.515	115.90	RAS
03/04/2018	14:05	2018-CM-408	45.0	346	0.677	0.856	0.672	0.856	115.60	RAS
09/04/2018	14:00	2018-CM-509	80.0	290	1.392	2.202	1.267	2.202	118.10	RAS
16/04/2018	14:00	2018-CM-510	45.0	246	0.933	1.578	1.629	1.629	110.90	RAS
23/04/2018	14:00	2018-CM-511	45.0	246	0.596	1.463	1.178	1.463	112.60	RAS
28/05/2018	14:05	2018-CM-512	80.0	293	1.541	2.862	1.279	2.862	118.50	RAS
04/06/2018	14:00	2018-CM-513	45.0	253	0.699	1.433	1.074	1.433	114.00	RAS
02/07/2018	14:00	2018-CM-514	75.0	294				0.000		Pas de mesure, capteur en réparation
16/07/2018	14:05	2018-CM-515						0.000		Pas de mesure, capteur en réparation
		<i>Moyenne</i>						1.50		
		<i>Seuil Valeurs</i>								
		<i>Maximum</i>			10	10	10	10		
		<i>Maximum - Alerte</i>			5	5	5	5		

### Localisation : Chemin du stade

		Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
Date du tir	Heure	Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dB)	Observations
22/01/2018	14:01	2018-CM-501	80.0	215	1.156	1.001	1.348	1.348	118.60	RAS
29/01/2018	14:08	2018-CM-502	45.0	151	1.514	1.772	3.735	3.735	114.00	RAS
19/02/2018	14:01	2018-CM-503	80.0	213	2.202	1.093	2.071	2.202	118.10	RAS
05/03/2018	14:00	2018-CM-504	45.0	151	1.509	1.873	3.588	3.588	115.40	RAS
12/03/2018	13:59	2018-CM-405	22.5	244	0.655	0.523	1.385	1.385	113.30	RAS
19/03/2018	14:00	2018-CM-506	80.0	211	2.212	1.660	4.124	4.124	116.30	RAS
26/03/2018	14:00	2018-CM-507	40.0	151	1.429	2.101	5.054	5.054	116.40	Tir à faible distance du capteur
03/04/2018	14:05	2018-CM-408	45.0	257	1.078	0.872	1.915	1.915	115.90	RAS
09/04/2018	14:00	2018-CM-509	80.0	209	2.578	1.636	3.535	3.535	119.20	RAS
16/04/2018	14:00	2018-CM-510	45.0	153	1.515	2.757	3.610	3.610	113.10	RAS
23/04/2018	14:00	2018-CM-511	45.0	153	1.557	1.841	3.384	3.384	112.80	RAS
28/05/2018	14:05	2018-CM-512	80.0	209	3.429	2.296	5.346	5.346	120.20	RAS
04/06/2018	14:00	2018-CM-513	45.0	158	1.816	2.037	3.702	3.702	113.50	RAS
		<i>Moyenne</i>						3.30		
		<i>Seuil Valeurs</i>								
		<i>Maximum</i>			10	10	10	10		
		<i>Maximum - Alerte</i>			5	5	5	5		





Groupe Carrières de Mouen

## CARRIERES DE MOUEN

101 rue du Général Leclerc - 14790 Verson

Tel : 02.31.26.89.23 - Fax : 02.31.26.71.32

www.groupemouen.fr

## Bilan Vibrations / Localisation du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Localisation : Terrain de foot

Date du tir	Heure	Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
		Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dBL)	Observations
22/01/2018	14:01	2018-CM-501	80.0	327	0.799	0.694	0.978	0.978	110.90	RAS
29/01/2018	14:08	2018-CM-502	45.0	252	1.682	1.356	1.652	1.682	106.00	RAS
19/02/2018	14:01	2018-CM-503	80.0	322	1.075	1.060	1.255	1.255	109.90	RAS
05/03/2018	14:00	2018-CM-504	45.0	244	1.694	1.439	2.015	2.015	108.80	RAS
12/03/2018	13:59	2018-CM-405	22.5	305	0.631	0.486	0.499	0.631	112.30	RAS
19/03/2018	14:00	2018-CM-506	80.0	316	1.769	1.453	1.063	1.769	108.00	RAS
26/03/2018	14:00	2018-CM-507	40.0	238	1.245	1.544	1.719	1.719	110.60	RAS
03/04/2018	14:05	2018-CM-408	45.0	324	0.591	0.817	0.813	0.817	114.00	RAS
09/04/2018	14:00	2018-CM-509	80.0	307	1.211	1.172	1.057	1.211	109.90	RAS
16/04/2018	14:00	2018-CM-510	45.0	234	0.912	1.309	1.483	1.483	108.40	RAS
23/04/2018	14:00	2018-CM-511	45.0	234	1.443	1.378	2.165	2.165	106.50	RAS
28/05/2018	14:05	2018-CM-512	80.0	300	1.956	1.571	1.709	1.956	110.90	RAS
04/06/2018	14:00	2018-CM-513	45.0	231	1.354	1.841	2.523	2.523	106.50	RAS
02/07/2018	14:00	2018-CM-514	75.0	293	1.605	1.341	1.615	1.615	109.50	RAS
16/07/2018	14:05	2018-CM-515	45.0	226	0.798	1.363	1.947	1.947	103.50	RAS
		<i>Moyenne</i>						<i>1.58</i>		
		<i>Seuil Valeurs</i>								
		<i>Maximum</i>				<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		
		<i>Maximum - Alerte</i>				<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>		